РЕКОМЕНДАЦИИ

по эффективному применению компаунда Трэмел

при низких температурах окружающей среды, а также в зимний период

1. За 1 — 2 суток до использования компаунда необходимо **прогреть ведра** с основой. Для этого, на складе ставят калорифер (масляный радиатор, нагреватель), вокруг которого устанавливают ведра со смолой и накрывают тентом (брезентом). В результате прогрева, компаунд становится жидким, легко перемешивается с отвердителем и БЫСТРЕЕ отверждается (застывает) после заливки в полости.

Иногда, состав в ведре становится становится настолько густым, что даже «засахаривается» как мед. В этом случае, необходимо поставить ведра в емкость с кипятком и через 1 — 1,5 часа состав снова будет жидким **без потери** качества. В качестве емкости можно использовать пластиковые строительные корыта для растворов и электрокипятильники.

2. При перемешивании смолы с отвердителем начинается химическая реакция с выделением тепла, которое необходимо для отверждения (застывания) компаунда. Во время заливки компаунда в полости, металлические поверхности (броня-конус) «забирают» часть тепла и процесс застывания замедляется.

В этом случае (особенно в зимний период), чтобы ускорить процесс необходимо дополнительно подвести **тепло к дробилке**. Для этого ставят 2 — 3 тепловые пушки, направленные на броню (в зону, куда залит компаунд), а чтобы НЕ обогревать улицу накрывают тентом (брезентом).

При выполнении этих двух простых рекомендаций у Вас НЕ будет проблем с отверждением (застывании) компаунда в дробилке.

Директор ООО ЮРЕЛ Цельцов Ю . Г.